Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Учалинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г.Учалы, ул. Горнозаводская, 1 тел. (34791) 6-09-03, тел. доверия 8(347) 233-99-99

Предписание № 77/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Уральск муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан.
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Учалы, Учалинского и Абзелиловского районов по пожарному надзору № 77 от «01» июля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
«24» июля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа
«02» августа 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором г.Учалы и Учалинского и Абзелиловского районов по пожарному надзору старшим лейтенант внутренней службы Чекушкиным Сергеем Викторовичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Зданий и помещений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Уральск МР Учалинский район Республики Башкортостан, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, Учалинский район, с. Уральск, ул. Советская, 4; д. Новобайрамгулово, ул. Шоссейная, 43.
(пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с И.о. директора МБОУ СОШ с. Уральск МР Учалинский район Республики Башкортостан Мирошниченко В.В; ответственный за пожарную безопасность в МБОУ СОШ с. Уральск МР Учалинский район Республики Башкортостан Ягафаров Вазир Файзрахманович.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Новобайрамгуловский Филиал				
1	Двери на пути эвакуации ведущие в лестничную клетку на первом этаже, открываются не по направлению выхода из здания	Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания (п. 4.2.6 СП 1.13130 2009 системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы);	01.06.2020 г	
2	Из помещения повала где расположены мастерские отсутствует второй эваку-	Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15	01.06.2020 г	

	ационный выход	чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел (п. 4.2.1 СП 1.13130 2009 системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы);		
3	части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности (Ф4.1 и Ф2.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. (п.7.4 СНиП 21-01.97*);	01.06.2020 г	
МБОУ СОШ с. Уральск МР Учалинский район РБ				
4	Двери эвакуационного выхода из здания школы не обеспеченны свободным открыванием изнутри без ключа	Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации(п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 9.10 СП 8.13130 2009)	01.06.2020 г	
5	Ширина второго эвакуационного выхода из помещения актового зала при числе эвакуирующих более 50 человек составляет 0,8 метра	Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. (п. 8.1.12 СП 1.13130 2009 системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы);	01.06.2020 г	
6	В лестничных клетках размещены трубы отопления выступающая из плоскости стен на высоте 1,8 м от поверхности проступей и площадок лестниц	В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц (п. 4.4.4 СП 1.13130 2009 системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы)	01.06.2020 г	
7	На путях эвакуации в полу коридора первого этажа допускаются перепады высот менее 0,45 метра.	В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6(п. 4.3.4 СП 1.13130 2009 системы противопожарной защиты	01.06.2020 г	

		эвакуационные пути и выходы)		
8	Аварийное освещение над приемно-контрольным прибором автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки(п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390)	01.06.2020 г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки

Государственный инспектор г.Учалы, Учалинского и Абзелиловского районов по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Чекушкин Сергей Викторович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«02» августа 2019г. М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«02» августа 2019г.

и.о. директора

(должность, фамилия, инициалы)

Мирошниченко В.В.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 8(347)233-99-99